


Package Outline Drawing QFN16



Symbol Parameter (Unit : mm)														
A			A1			A3			b			D		
Min	Nom	Max	Min	Nom	Max		Typ		Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
0.70	0.75	0.80	0.00		0.05		0.203 REF		0.20	0.25	0.30	2.90	3.00	3.10

Symbol Parameter (Unit : mm)														
E			D1			E1			e			K		
Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max		Typ		Min		
2.90	3.00	3.10	1.60	1.70	1.80	1.60	1.70	1.80		0.50		0.20		

Symbol Parameter (Unit : mm)		
L		
Min	Nom	Max
0.30	0.40	0.50