



| Symbol Parameter (Unit : mm) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|-----|----------|-----|
| A | | | A1 | | | B | | | C | | | e | | |
| Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max |
| 1.35 | | 1.75 | 0.10 | | 0.25 | 0.33 | | 0.51 | 0.19 | | 0.25 | | 1.27 BSC | |

| Symbol Parameter (Unit : mm) | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
| D | | | H | | | E | | | L | | | h | | |
| Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max | Min | Nom | Max |
| 4.80 | | 5.00 | 5.80 | | 6.20 | 3.80 | | 4.00 | 0.40 | | 1.27 | 0.25 | | 0.50 |

| Symbol Parameter (Unit : mm) | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| θ | | |
| Min | Nom | Max |
| 0 | | 8° |