



Symbol Parameter (Unit : mm)														
A			A1			A2			b			c		
Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
		2.80	0.20	0.30	0.40	2.20	2.30	2.40	0.24		0.33	0.14		0.25

Symbol Parameter (Unit : mm)														
D			E			E1			e			L		
Min	Nom	Max	Min	Nom	Max	Min	Nom	Max		Typ		Min	Nom	Max
15.80	15.90	16.00	7.40	7.50	7.60	10.10	10.30	10.50		0.635 BSC		0.61		0.91

Symbol Parameter (Unit : mm)					
h			Θ		
Min	Nom	Max	Min	Nom	Max
0.30		0.50	0		8°